


### Pernio tornado 3



Pernio para soldar con orificio para engrase. Arandela normal.

referencias de pedido:


referencia	Dimensiones (mm)	acabado	
333	50x10	hierro pulido	20
337	70x12	hierro pulido	20
338	80x12	hierro pulido	20
340	90x14	hierro pulido	10
341	90x16	hierro pulido	10
343	100x16	hierro pulido	10
1710	100x18	hierro pulido	10
344	120x16	hierro pulido	10
345	120x18	hierro pulido	10
346	120x20	hierro pulido	10
347	120x22	hierro pulido	10

### Pernio tornado 5



Pernio para soldar con orificio para engrase. Arandela con rodamientos.

referencias de pedido:

referencia	Dimensiones (mm)	acabado	
4676	120x16	hierro pulido	10
4677	120x18	hierro pulido	10
4678	120x20	hierro pulido	10
4680	140x22	hierro pulido	10
4682	150x25	hierro pulido	10